REVISION

Valeur ajoutée par la compétence

Hinni
Infra Services

Aperçu des prestations de révisions des parties supérieures et inférieures d'hydrantes

Téléchargez le document complet

- nouveau
- Hinni-brevetées- brevets en isntance
- acessoires pratiques HInni
- possible

UT-Radial	UT-ST UT-ST Rad.	UT-DA	4105	4107/7500 7502	5000	5700 Hy+	Vario	7520/7530 5520	Modell
2015	1995 2008	2000	1896	1935/1955 1970	1989	2000	2005	1955 1989	Modell-Jahr
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		Révision PI
		✓							Démontage/montage cône d'étanchéité
✓	✓	✓	✓	✓				✓	Dégager la vidande avec appareil de tir
					✓	✓	✓	✓	Rempl. de la soupape de vidange
	✓			✓	✓				Démontage palier sous prolongement supérieur
✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	LORNO
✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓		Aérateur-Purgeur / purgeur
								✓	Revision hydrantes souterrainet
								✓	Modification hydrante souterraine à borne aérienne
✓	✓	✓		✓	✓				Prolongement de la PI
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			Bride de jonction de PI à PS

Hinni AG
Gewerbestrasse 18
CH-4105 Biel-Benken

hinni.ch
Tel. +41 61 726 66 00
info@hinni.ch

BKW
INFRA SERVICES