



REVISION – MEHRWERT DURCH KOMPETENZ





Dienstleistungsübersicht zur Revision von Hydranten Ober- und Unterteilen.

- Steigerung des Nutzwertes im Zuge der Revision unter Netzdruck
- Einbau von neuen Funktionen, wie z.B.: LORNO Leckerkennung, Be- und Entlüftungsventile, Rückflussverhinderung
- Umbauten, z.B. Unterflur- zu Überflur-Hydranten
- OT- und UT-Nachrüstungsmöglichkeiten
- UT-Verlängerungsmöglichkeiten

















































Mehrwert durch Kompetenz





















-  neu!
-  Hinni-patentiert / angemeldet
-  praktisches Hinni-Zubehör
-  möglich

UT-Radial	UT-ST UT-ST Rad.	UT-DA	4105	4107/7500 7502	5000	5700 Hy+	Vario	7520/7530 5520	Modell
2015	1995 2008	2000	1896	1935/1955 1970	1989	2000	2005	1955 1989	Modell-Jahr

Revision unter Netzdruck

									UT-Revision	
									Aus-/Einbau des Schliesskegels	
									Freilegen der Entwässerung mittels Schiessgerät	
									Ersetzen Entwässerungspatrone UT5000	
									Ausbohren des Spindellagers unter oberer Verlängerung	
									LORNO	
									Be- und Entlüftungsventil Entlüftungsventil	
									Revision Unterflur-Hydrant	
									Umbau Unterflur-Hydrant zu Überflur-Hydrant	
									Verlängern des UT	
									Umbauflansch OT/UT	

Zubehör zu Unterteilen

									Unterflur-Aufsatz	
									Steigrohrmantel-Verlängerung	
									Untere Verlängerung durch emailliertes Flanschenrohr	
									Zwischenring emailliert mit Hausanschluss 2"	
									Adaptionsflansch für Einlaufbogen (vR ELB 4107-5000 und Hinni-UT mit 4-Lochflansch)	