


Pièces + accessoires

ANr.	Description	Poids	Prix
P2432	Aérateur - purgeur, cpl. pour hydrantes, tige et soupape d'admission selon indication		1 196.00
Livrable en supplément			
1544	Set de montage PS - PI-Radiale / PI-DF 4 vis avec point de rupture compl. et joint PS / PI	0.65 kg	60.00
1561	Set de montage PS / PI-ST Radiale 4 vis avec point de rupture compl. écrous borgnes et joint PS / PI	0.85 kg	78.00
2433	Pièce usagée à retourner: A-P / purgeur pour hydrantes, cartouche de rechange	1.35 kg	380.00
2488	Bouchon de raccord Hinni 75/125 avec grille anti-insectes	0.30 kg	112.00
2489	Bouchon de raccord Hinni 55/125 avec grille anti-insectes	0.30 kg	112.00
2490	Bouchon de raccord Hinni 55/100 avec grille anti-insectes	0.30 kg	112.00
4204	Révision de la partie inférieure		185.00
4209	Démontage + remontage de la partie supérieure		27.00



Propriétés

- Equipement pour bornes hydrantes existantes avec purgeur automatique, évite la pose de chambre
- La fonctionnalité et la performance hydraulique de l'hydrante restent conservées
- Adapté pour la ventilation constante et ventile lors des vidanges des conduites
- Possibilité d'augmenter la performance du purgeur en équipant les hydrantes voisines
- Surface transversale de ventilation: 1.75 mm²
- PI vR4107 soupape d'admission DN50: prix et disponibilité sur demande
- Plage de fonctionnement: 2-16bars, étage de pression PN16, les cartouches sont toutes testées sous pression
- Intervalle de maintenance: 2 ans, par l'échange (avoir via l'ANr. 2433) de la pièce usagée du purgeur 2 pour hydrantes à cartouche interchangeable (révisée en usine, ANr. 3024)
- Brevet déposé / certifié SSIGE (Nr. 1110-5942) / sous réserve de modifications
- Installation sous pression sur des hydrantes existantes: par Hinni

Montage d'usine sur une nouvelle partie inférieure d'hydrante Hinni (réduction de la plage réglage): sur demande.

Possibilités d'équipement selon [annexe](#)

Composants

ANr.	Description	Nbre
1743	Tige de soupape d'admission télescopique PI-ST, PF 1.0-1.4m	1.000
2432	Aérateur - purgeur 800-2 pour hydrantes, cartouche de rechange	1.000
2434	Soupape d'admission A-P, PI-ST rad. cpl.	1.000

Hinni AG
Gewerbstrasse 18
CH-4105 Biel-Benken (BL)
hinni.ch

Votre contact
Téléphone +41 61 726 66 00
info@hinni.ch

Prix valables à partir de
1 mars 2020
Prix en CHF, hors TVA légale,
Conditions selon CGVL, CGPI,
Remises et majorations.

BKW

INFRA
SERVICES

Bouchons de raccord avec grille anti-insectes & soupapes














2795 Soupape d'admission A-P, PI-Radiale cpl.	2470 Soupape d'admission A-P + PI-DF cpl.	2434 Soupape d'admission A-P, PI-ST Radiale cpl.	2471 Soupape d'adm. A-P, PI-ST cpl. + vR4107 + vR7500 + vR7502	2473 Soupape d'admission A-P, vR4107, DN70 kpl.	2472 Soupape d'admission A-P, vR5000 cpl.
					
Nb ____	Nb ____	Nb ____	Nb ____	Nb ____	Nb ____
2815 Soupape d'admission A-P, Ø125, vR5700 Hy+, Vario	2836 Soupape d'admission A-P, Ø125, pour fermeture de révision, vR5700 Hy+, Vario	2488 Bouchon de raccord Hinni 75/125 avec grille anti-insectes	2489 Bouchon de raccord Hinni 55/125 avec grille anti-insectes	2490 Bouchon de raccord Hinni 55/100 avec grille anti-insectes	2514 Douille fileté pour montage du bouchon de raccord Hinni au boulon coudé, vR5000S, Classic, 5700Hy+
					
Nb ____	Nb ____	Nb ____	Nb ____	Nb ____	Nb ____

Tableau des profondeurs de fouille et tiges de soupape


Hinni			PI-DF			PI-ST			vonRoll				
PI-Radiale						PI-ST Radiale			4107	5000	Vario 5700 Hy*		
ANr.	Nb	PF	ANr.	Nb	PF	ANr.	Nb	PF	7500		ANr.	Nb	PF
2874	___	1.00-1.10	2477	___	1.00	2475	___	1.00-1.10	1.00-1.10	1.00	2816	___	1.00-1.05
2875	___	1.10-1.30	2478	___	1.05-1.10	2476	___	1.15-1.40	1.20-1.40	1.10-1.30	2817	___	1.10-1.35
2802	___	1.30-1.70	2479	___	1.15-1.30	1743	___	1.30-1.70	1.30-1.70	1.30-1.60	2819	___	1.25-1.65
2803	___	1.50-2.00	2847	___	1.35-1.70	1484	___	1.50-2.00	1.50-2.00	1.50-1.90	2822	___	1.45-1.95
2804	___	1.80-2.30	2848	___	1.55-2.05	1485	___	1.80-2.30	1.80-2.30	1.80-2.30	2823	___	1.75-2.40
			2849	___	1.85-2.30								

- L'alimentation en eau potable par le biais d'une hydrante équipée d'un A-P reste d'emblée possible.
- Pour les parties inférieures d'hydrantes à double-fermeture (PI-DF) équipées de l'aérateur-purgeur, le cône de fermeture reste en permanence ouvert = fonction fermeture de révision.